



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Сортавальскому и Лахденпохскому районам
г. Сортавала ул. Лесная д. 2, тел. (881430) 45161, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnsortavala@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-ОВ/1/1

г. Сортавала

12 часов 00 минут 20 мая 2021 года

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Сортавальскому и Лахденпохскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от
19.04.2021 года № 2-ОВ

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка в отношении Администрации Сортавальского муниципального
района Республики Карелия,

(вид проверки)

(наименование объекта защиты, органа власти (местного самоуправления))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Администрация Сортавальского муниципального района Республики Карелия, ИНН 1007002143,
ОГРН 1021000945217, юридический адрес: Республика Карелия, Сортавальский район, г.
Сортавала, ул. Кирова д.11, г. Сортавала, ул. Комсомольская д. 8.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

27	апреля	20 21	г. с	10	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	7 ч.
20	мая	20 21	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ч.

Общая продолжительность проверки:


2 раб. дня/ 9 часов
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Иванова Елена Константиновна, и.о. Главы Администрации Сортавальского муниципального
района Республики Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
органа власти (местного самоуправления))

в 10 час. 00 мин. 27.04.2021 г.


(подпись)

Лицо, проводившее проверку:

начальник ОНД и ПР по Сортавальскому и Лахденпохскому районам Канаев Виталий Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации)

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Гулевич Леонид Петрович, Глава Администрации Сортавальского муниципального района Республики Карелия, директор МКУ «Хозяйственная группа» Заступневич И.А., комендант МКУ «Хозяйственная группа» Николаев Д.В., директор МУП «Благоустройство и озеленение» Суслов Д.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

органа власти (местного самоуправления)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Администрации Сортавальского муниципального района Республики Карелия.

- проведено обследование объектов расположенных по адресу: Республика Карелия, Сортавальский район, г. Сортавала, ул. Кирова д.11, г. Сортавала, ул. Комсомольская д. 8.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:

В целях подтверждения выполнения условий соответствия объекта защиты (встроенные административно-бытовые помещения) здания г. Сортавала, ул. Комсомольская д. 8) обязательным требованиям пожарной безопасности представлен отчет по оценке пожарного риска, проведенной ООО «Пожситнез». В ходе проверки исходных данных, принятых при проведении расчета, было установлено несоответствие требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» (вместе с «Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска»).

Установлено несоответствие исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе его обследования, в том числе: не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта.

Таким образом, исходные данные, принятые в расчете, не соответствуют фактическим, полученным в ходе проведения проверки.

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями пункта 63 приказа МЧС России от 30.11.2016 № 644, результаты расчета по оценке пожарного риска для встроенных административно-бытовых помещений здания г. Сортавала, ул. Комсомольская д. 8 Администрации Сортавальского муниципального района, расположенного по адресу: 186790 Республика Карелия г. Сортавала, ул. Чкалова д. 3, проведенный ООО «Пожситнез» в 2020 году, не могут быть приняты к сведению.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается

соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае

отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: охрannое обязательство № 3.2-8.1/161-Р/2012 от 12.03.2012 г. на здание г. Сортавала ул. Кирова д.11.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4

1.	Эвакуационный выход с первого этажа здания проходит через помещение кафе, не соответствуют требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123), ст. 89 ч. 3 «К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: 1) из помещений первого этажа наружу: а) непосредственно; б) через коридор; в) через вестибюль (фойе); г) через лестничную клетку; д) через коридор и вестибюль (фойе); е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;	Администрация Сортавальского муниципального района
2.	С 4-го этажа здания отсутствует второй эвакуационный выход.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м ² с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода на указанную лестничную клетку с этажа, а также с нижележащих этажей, противопожарными дверями 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен вести непосредственно в лестничную клетку.	Администрация Сортавальского муниципального района
3.	Двери лестничных клеток эвакуационных выходов с этажей здания открываются не по направлению выхода из здания.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	Администрация Сортавальского муниципального района
4.	В объеме лестничной клетки 4-го этажа здание встроено помещение иного назначения.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.9. В объеме обычных лестничных клеток, как правило, не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов, выгороженных перегородками из негорючих материалов. В зданиях детских дошкольных учреждений в объеме лестничных клеток допускается встраивать помещения санузлов площадью не более 5 м ² .	Администрация Сортавальского муниципального района
5.	Двери основных коридоров этажей здания открываются внутрь коридора, делая пути эвакуации (вместе расположения дверей) менее нормативной.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек; 0,7 м - для проходов к одиночным	Администрация Сортавальского муниципального района

		рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. п. 4.3.4. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей, либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей. Это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.	
6.	Деревянные конструкции кровли здания не обработаны огнезащитным составом.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 1 статьи 6; СП «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов» 2.13130.2020 п. 5.4.5 В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II - IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под кровлю, выполненную из НГ, при условии соблюдения требований, установленных в СП 17.13330.	
7.	Двери лестничных клеток здания, не имеют приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.	Администрация Сортавальского муниципального района
8.	Огнетушители установленные в здание не проходят периодический осмотра и проверку, а также своевременную перезарядку.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Администрация Сортавальского муниципального района

9.	В здания на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020. п. 4.3.12. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	Администрация Сортавальского муниципального района
10.	В подвальном этажа здания допускается хранение оборудования, мебели и других горючих предметов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, п. 16. На объектах защиты запрещается: а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порохи, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;	Администрация Сортавальского муниципального района
11.	Не подтверждено обеспечение резервного питания СПС и СОУЭ (отсутствует расчет емкости АКБ, использующихся в качестве резервных источников питания) в здание.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ч. 11 ст. 84, ч. 2 ст. 91, ч. 4 ст. 103; Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. 11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Статья 91. Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения 2. Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации. 4. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций.	Администрация Сортавальского муниципального района
12.	Техническая документация на систему пожарной сигнализации (далее СПС) и систему оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара (далее СОУЭ) не представлена, отсутствует документация в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 54. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	Администрация Сортавальского муниципального района
13.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не проводятся не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 9 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей,	Администрация Сортавальского муниципального района

		покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.	
14.	Двери эвакуационных выходов не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 26 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Администрация Сортавальского муниципального района
15.	В части помещений уровень звука системы оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям пожарной безопасности.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1ч. 4 ст. 84 Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещения людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. СП 3.13130.2009 п. 4.2. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. п. 4.3. В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.	Администрация Сортавальского муниципального района
16.	На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 54. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Администрация Сортавальского муниципального района
17.	На объекте отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 2. В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	Администрация Сортавальского муниципального района

С работниками Администрации Сортавальского муниципального района не приводится обучение мерам пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 3. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Администрация Сортавальского муниципального района

г. Сортавала, ул. Комсомольская д. 8

19.	Не обеспечено исправное (работоспособное) состояние систем и средств противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в здании.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	Администрация Сортавальского муниципального района
20.	Не обеспечено исправное состояние систем внутреннего противопожарного водопровода в здании.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	
21.	С 4-го, 5-го, 6-го этажа здания отсутствует вторые эвакуационные выходы.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м ² с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода на указанную лестничную клетку с этажа, а также с нижележащих этажей, противопожарными дверями 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен вести непосредственно в лестничную клетку.	Администрация Сортавальского муниципального района

	В зданиях на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020. п. 4.3.12. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	Администрация Сортавальского муниципального района
23.	Двери лестничных клеток здания, не имеют приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.	Администрация Сортавальского муниципального района

Отметка о применении технических средств: не применялись
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

Предписание № 2-ОВ/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 24.05.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Сортавальскому и Лахденпохскому районам
Канаев Виталий Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

20 мая 2021 г.



С актом проверки ознакомлен (а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (а):

Иванова Елена Константиновна, и.о. Главы Администрации Сортавальского муниципального района Республики Карелия

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

20 мая 2021 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Сортавальскому и Лахденпохскому районам
г. Сортавала ул. Лесная д. 2, тел. (881430) 45161, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnsortavala@mail.ru

Предписание № 2-ОВ/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Администрации Сортавальского муниципального района

Республики Карелия,
ИНН 1007002143, ОГРН 1021000945217

(полное наименование юридического лица, органа власти (местного самоуправления), на которых возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сортавальскому и Лахденпохскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 19.04.2021 г. № 2-ОВ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (последнее — при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10 час. 00 мин. 27 апреля 2021 г. до 12 час. 00 мин. 20 мая 2021 г. начальником ОНД и ПР по Сортавальскому и Лахденпохскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Канаевым Виталием Юрьевичем проведена плановая выездная проверка зданий Администрации Сортавальского муниципального района Республики Карелия, расположенных по адресу г. Сортавала, Кирова д.11, г. Сортавала, ул. Комсомольская д. 8.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Гулевич Леонид Петрович, Глава Администрации Сортавальского муниципального района Республики Карелия, директор МКУ «Хозяйственная группа» Заступневич И.А., комендант МКУ «Хозяйственная группа» Николаев Д.В., директор МУП «Благоустройство и озеленение» Суслов Д.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа власти (местного самоуправления), присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
г. Сортавала, ул. Кирова д.11				
1.	Эвакуационный выход с первого этажа здания проходит через помещение кафе, не соответствуют требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123), ст. 89 ч. 3 «К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: 1) из помещений первого этажа наружу: а) непосредственно; б) через коридор; в) через вестибюль (фойе); г) через лестничную клетку; д) через коридор и вестибюль (фойе); е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;	01.05.2022 г.	
2.	С 4-го этажа здания отсутствует второй эвакуационный выход.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м ² с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода на указанную лестничную клетку с этажа, а также с нижележащих этажей, противопожарными дверями 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен вести непосредственно в лестничную клетку.	01.05.2022 г.	
3.	Двери лестничных клеток эвакуационных выходов с этажей здания открываются не по направлению выхода из здания.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.05.2022 г.	

4.	В объеме лестничной клетки 4-го этажа здание встроено помещение иного назначения.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.9. В объеме обычных лестничных клеток, как правило, не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов, выгороженных перегородками из негорючих материалов. В зданиях детских дошкольных учреждений в объеме лестничных клеток допускается встраивать помещения санузлов площадью не более 5 м ² .	01.05.2022 г.	
5.	Двери основных коридоров этажей здания открываются внутрь коридора, делая пути эвакуации (вместе расположения дверей) менее нормативной.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. п. 4.3.4. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей, либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей. Это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.	01.05.2022 г.	
6.	Деревянные конструкции кровли здания не обработаны огнезащитным составом.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 1 статьи 6; СП «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов» 2.13130.2020 п. 5.4.5 В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II - IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под кровлю, выполненную из НГ, при условии соблюдения требований, установленных в СП 17.13330.	01.05.2022 г.	

7.	Двери лестничных клеток здания, не имеют приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.	01.05.2022 г.	
8.	Огнетушители установленные в здание не проходят периодический осмотра и проверку, а также своевременную перезарядку.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.05.2022 г.	
9.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020. п. 4.3.12. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	01.05.2022 г.	
10.	В подвальном этажа здания допускается хранение оборудования, мебели и других горючих предметов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, п. 16. На объектах защиты запрещается: а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порохи, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;	01.05.2022 г.	
11.	Не подтверждено обеспечение резервного питания СПС и СОУЭ (отсутствует расчет емкости АКБ, используемых в качестве резервных источников питания) в здании.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ч. 11 ст. 84, ч. 2 ст. 91, ч. 4 ст. 103; Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. 11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Статья 91. Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения 2. Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации. 4. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций.	01.05.2022 г.	

12.	Техническая документация на систему пожарной сигнализации (далее СПС) и систему оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара (далее СОУЭ) не представлена, отсутствует документация в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 54. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.05.2022 г.	
13.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не проводятся не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 9 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.	01.05.2022 г.	
14.	Двери эвакуационных выходов не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 26 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.05.2022 г.	
15.	В части помещений уровень звука системы оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям пожарной безопасности.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1ч. 4 ст. 84 Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещения людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. СП 3.13130.2009 п. 4.2. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. п. 4.3. В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.	01.05.2022 г.	
16.	На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 54. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.05.2022 г.	
17.	На объекте отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 2. В отношении каждого здания, сооружения (за	01.05.2022 г.	

		исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.		
18.	С работниками Администрации Сортавальского муниципального района не приводится обучение мерам пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 3. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	01.05.2022 г.	
г. Сортавала, ул. Комсомольская д. 8				
19.	Не обеспечено исправное (работоспособное) состояние систем и средств противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в здание.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	01.05.2022 г.	
20.	Не обеспечено исправное состояние систем внутреннего противопожарного водопровода в здание.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	01.05.2022 г.	
21.	С 4-го, 5-го, 6-го этажа здания отсутствует вторые эвакуационные выходы.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.9. Не менее двух эвакуационных	01.05.2022 г.	

		выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м² с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода на указанную лестничную клетку с этажа, а также с нижележащих этажей, противопожарными дверями 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен вести непосредственно в лестничную клетку.		
22.	С 4-го, 5-го, 6-го этажа здания отсутствуют вторые эвакуационные выходы.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м² с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода на указанную лестничную клетку с этажа, а также с нижележащих этажей, противопожарными дверями 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен вести непосредственно в лестничную клетку.	01.05.2022 г.	
23.	В здания на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020. п. 4.3.12. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	01.05.2022 г.	
24.	Двери лестничных клеток здания, не имеют приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 89; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.	01.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный **срок** является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник ОНД и ПР по Сортавальскому
и Лахденпохскому районам

Канаев Виталий Юрьевич
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



20 мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Иванова Елена Константиновна,

и.о. Главы Сортавальского муниципального района

Республики Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, органа власти
(местного самоуправления), присутствовавшего при
проведении проверки)



(подпись)

20 мая 2021 г.